

学校名	危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	対策内容	対策状況
下東小	学校前の通学路(昭和通との交差点付近)	・歩道に凹凸があり転倒のおそれがある	市道	①歩道の修繕	①H30修繕済
吉田小	市道上吉田忍野線 昭和通より東側	・グリーン帯拡幅 ・側溝の設置 ・注意看板の設置 ・路側帯の再塗装 ・速度制限の検討	市道	①路側帯をグリーンペイント ②側溝設置 ③注意看板の設置 ④路側帯の再塗装	①対策済 ②対策済 ③対策済 ④R1年度実施
吉田小	新屋旧道	・交通量が多い ・歩道が狭い	市道	①グリーンカラー舗装 ②注意看板の設置	①R1年度実施
吉田小	国道137号から昭和通間の市道	交通量が多く、路側帯の幅が狭い	市道	①グリーンカラー再舗装 ②注意看板の設置	①R1年度実施 ②実施済
吉田小	吉田小東側交差点	平成28年度合同点検済 グリーンベルト、スクールゾーン表示の再舗装	市道	①横断歩道の塗りなおし ②グリーンベルトの塗りなおし	①実施済 ②R1年度実施
吉西小	昭和大学通り線	・見通しが悪い ・樹木などが歩道に掛かっている ・退避場所がない	市道	①除草依頼 ②グリーンカラーの塗装 ②グリーンカラーの再塗装(薄くなったため)	①対応済(継続) ②対応済 ②R1年度実施
下一小	お姫坂踏切下	・朝夕の交通量が多い	市道	①通学路の見直しの検討 ②ポストコーンを設置 ③路側帯のグリーンカラー ④注意看板の設置	①④実施済 ②設置済(場所調整) ③H30再塗装、学校周辺のグリーンカラー塗装
下二小	新倉南線交差点(郵便局前)	・新倉南線の開通に伴う交通量の増大 ・右折専用の信号がない。	市道	①右折用信号の設置	①H30設置済
下二小	下吉田中学校前横断歩道	・歩道が狭い ・右折車や巻き込みなどに注意が必要	市道	①注意看板の設置 ②待機場所の確保(ポストコーン)	①設置済み ②H30設置済