

令和元年 通学路安全点検 合同点検箇所

学校名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	道路種	検討内容
下二小	頓堀橋東交差点	歩行者用信号機が南北方向にしかない	県道	東西方向の歩行者用信号機の設置について検討
下二小	おひめ坂通り竜が丘2丁目7番交差点付近	ガードレールがなく歩道が狭い	市道	外側線に波線を追加
東小	富士見四丁目交差点	横断歩道が消えかかっている。 待機場所がない	国道	横断歩道の塗りなおし ポストコーンの設置
明見小	小明見天神町バス停付近	横断歩道の設置	市道	横断歩道の設置(道路形状等を検討した結果困難) 路面標示
明見小	桂川公園付近	転落防止柵の設置 通学路表示	市道	柵の設置(周辺土地との兼ね合いで難しい) 注意看板の設置
吉田小	上吉田団地建設予定地から上宿交差点	歩道の設置・幅員の確保	市道	道路幅員の確保・歩道の設置

※点検結果をもとに対策を検討しておりますが、検討内容の通りの実施が困難な場合があります。